

职业病危害评价项目网上信息公开表

建设单位名称	昆山华兴线路板有限公司（第二制造区）		
建设项目名称	职业病危害现状评价		
建设项目地址	昆山市千灯镇宏洋路 301 号		
评价项目类型	预评价 ☐ 控效评价 ☐ 现状评价 ☒		
行业类别	计算机、通信和其他电子设备制造业—电子电路制造	风险程度	一般 ☐ 严重 ☒
项目组成员	秦建强、王红玲、孙健		
主要职业病危害因素	（1）生产性粉尘：其他粉尘； （2）化学因素：乙二醇、硫酸、氢氧化钾、过氧化氢、丙烯酸、2- 丁氧基乙醇、硫酸钡、丙酮、氯化氢、氢氧化钠、碳酸钾、氨气、镍及其无机化合物、甲酸、碳酸钠、乙酸、丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯、锰及其无机化合物、甲醛、甲醇、二氧化锡、氮氧化物、溶剂汽油、N-（2-氨基乙基）乙醇胺、苯并三唑、过硫酸钠、柠檬酸、硫酸铜、乙酸-2-（2-乙氧基乙氧基）乙酯、二丙二醇甲醚醋酸酯、次氯酸钠、氨基磺酸、氯化镍、氨基磺酸镍、硼酸、苯磺胺、硫酸钠、柠檬酸金钾、氢氧化钴、吡啶、氯化钾、硫酸镁、过硫酸钾、硫酸钾、硫酸钡、硫酸镍、次磷酸钠、氢氧化铵、次亚磷酸钠、二甘醇-丁醚、硫酸氢钠、硼烷、合成二甲胺、EDTA、硫酸亚锡、氯化氨、硝酸、乙醇卡必醇、乙醇； （3）物理因素：紫外辐射、激光辐射、工频电场、高温、噪声。		
评价结论	根据用人单位职业病危害相关资料、检测结果综合分析，用人单位需落实本报告提出的建议，生产正常的情况下，做好个人防护，生产过程中产生的职业病危害因素的浓度（或强度）可控制在国家规定的职业接触限值范围内，从职业卫生角度分析，昆山市华兴线路板有限公司（第二制造区）职业病危害防护措施可行，产生的职业病危害是可以预防和控制。		
专家评审时间	2023.6.17	评审结论	通过