

检测报告信息公开表

检测报告编号	TJZB (2022) 职检 051 号	受检单位名称	南京陶华新型建筑材料有限公司
服务地址	南京市江宁区陆谷路西 150 米	联系人	方明
现场调查日期	2022.4.11		
现场调查人员	胡志伟		
现场采样日期	2022.4.12		
现场采样人员	唐子轩、吕伟		
实验室分析人员	范丽娜、潘晨		
受检单位陪同人	方明		
现场照片	 The '现场照片' (Field Photos) section contains two images. The left image shows a blue and white electronic testing device mounted on a silver tripod in an outdoor construction site, with a concrete wall and gravel in the background. The right image shows a laboratory control room with a computer monitor, a control panel with various buttons and dials, and a glass-enclosed piece of equipment.		